



262, route d'Aix en Provence
84120 PERTUIS Tel. 04 90 79 30 31
aquarocpiscines@orange.fr

RECHERCHE DE FUITE

A SUIVRE PAS A PAS EN RESPECTANT BIEN LE PROTOCOLE

Les résultats précis donneront une réponse précise

-VERIFICATION VANNE MULTIVOIE

Mettre la filtration en marche normale et aller voir au bout de la sortie d'évacuation (égout...) si il n'ya pas d'eau qui sort. Si c'est le cas il est nécessaire de changer le joint étoile de votre vanne multivoie.

-DETECTER SI LA PISCINE FUIT OU LES TUYAUX OU LES 2 .

Remplir la piscine à son niveau normal .

Arrêter la filtration et fermer toutes les vannes.

Faire une marque dans le skimmer. Attendre 24h.

Résultat:

1/Le niveau n'a pas baissé:

La piscine ne fuit pas .Il est nécessaire de faire une mise sous pression des tuyaux pour savoir quel réseau fuit (skimmers ,prise balai ,refoulement etc...).

2/Le niveau à baissé:

Noter la perte .Remonter le niveau à la marque ,ouvrir toutes les vannes et remettre en marche la filtration. Attendre 24 h.

Résultat:

1/le niveau a baissé de la même façon :

Seul la piscine fuit .

2/Le niveau a baissé plus: Noter la perte .

Il y'a à la fois fuite de la piscine et des canalisations.

Une fois ces vérifications faites , n'hésitez pas à nous faire le rapport et nous vous expliquerons les solutions à votre cas précis.

RESULTATS : PERTE D'EAU EN CM (en 24heures)

FILTRATION A L'ARRET	FILTRATION EN MARCHE
Observation:	Observation: